И.П. НИКИФОРОВ, В.К. КОШМАК, Н.Ф. КУДРЯВЦЕВА

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОБЪЁМА МЕТАЛЛА, СНИМАЕМОГО ЕДИНИЧНЫМ АБРАЗИВНЫМ ЗЕРНОМ ПРИ ПЛОСКОМ ШЛИФОВАНИИ

Показано влияние коэффициента внешнего трения, радиуса вершины и иных факторов на величину и форму передней поверхности абразивного зерна. Получены зависимости, позволяющие определить объем снятого металла единичным зерном гиперболоидной формы, с учетом кинематики процесса плоского шлифования и явлений упругопластической деформации, происходящих в зоне резания.

Абразивное зерно имеет сложную геометрическую форму. В первом приближении его можно представить в виде многогранника, выпуклого или угловатого, вершины которого имеют форму двуполостного гиперболоида. В этом случае телесный угол асимптотического конуса рационально принять равным углу при вершине зерна, а радиус кривизны вершины гиперболоида – радиусу вершины зерна.

Распределение углов при вершине хорошо описывается гамма-функцией [1]:

$$\Gamma(a) = \int_{0}^{\pi} e^{-t} \cdot t^{a-1} dt . \tag{1}$$

Параметры гамма-распределения определяются следующим образом:

t = 2,1766 + 0,5286q,

$$a = 0.0548 + 0.0037q$$
, (2)

где q — число узловых точек многогранника — модели зерна, q = 20...40, большие значения соответствуют геометрии эльборовых зёрен, меньшие – корундовых.

Распределение радиусов вершины зерна по данным профессора Л.Н. Филимонова [2] описывается бета-функцией:

$$B(\alpha, \beta) = A \int_{0}^{1} t^{\alpha - 1} (1 - t)^{\beta - 1} dt, \qquad (3)$$

где параметры вета-распределения: для эльборовых кругов $\Pi O12C1K10 - A = 19.6$, $\alpha = 1.7$, $\beta = 5.1$; для корундовых 24A25CT17K5 — A = 5.68, $\alpha = 0.98$, $\beta = 6.86$ [2].

Уравнение двуполостного гиперболоида в каноническом виде, действительная полуось которого совпадает с направлением оси Y, имеет вид:

$$\frac{y^2}{b^2} - \frac{x^2}{a^2} - \frac{z^2}{c^2} = 1 \tag{4}$$

Значения мнимых полуосей находим исходя из параметров асимптотического конуса [1]:

$$b = \rho \cdot ctg^{2} \frac{\varepsilon}{2}, \qquad (5) \qquad a = c = \rho \cdot ctg \frac{\varepsilon}{2},$$

где ρ – радиус вершины зерна, ε – угол при вершине зерна.

Для корундовых кругов марки 24А: $\rho_{cp} \approx 9.8 \div 12$ мкм — после правки, $\rho_{cp} \approx 13.1 \div 13.2$ мкм – после шлифования; для эльборовых кругов ЛД и ЛО эти величины, соответственно, принимают значения $\rho_{cp} \approx 5{,}61 \div 5{,}9\,$ мкм и $\rho_{cp} \approx 6{,}12 \div 6{,}3\,$ мкм [2]. Величина угла ε при вершине может варьировать от 40° до 169° ($\varepsilon_{cp} \approx 94 \div 113^{\circ}$) [1].

Поперечное сечение снимаемой стружки будет отличаться от поперечного сечения гиперболоида в плоскости ХОУ, поскольку при слишком малых значениях переднего угла абразивное зерно не способно снимать стружку, а только упруго и упругопластически деформирует металл.

Наши собственные исследования, применительно к абразивной обработке, позволили определить минимальное значение переднего угла, при котором возможен переход от одного вида фрикционного взаимодействия – пластической деформации, к другому – микрорезанию: $\gamma_{\min} = 40.7~\eta^2 - 55.9~\mu_1^2 - 72.2~\eta~\mu_1 - 122.5~\eta + 280.6~\mu_1 \tag{7}$

$$\gamma_{\min} = 40.7 \, \eta^2 - 55.9 \, \mu_1^2 - 72.2 \, \eta \, \mu_1 - 122.5 \, \eta + 280.6 \, \mu_1 \tag{7}$$

где μ_1 – коэффициент внешнего трения между передней поверхностью зерна и стружкой; η – коэффициент усадки стружки (для абразивной обработки η = 1,1...1,8).

В формировании стружки может участвовать только передняя поверхность зерна, для каждой точки которой выполняется условие:

$$\gamma > \gamma_{\min}$$
 (8)

В нашем случае задача сводится к определению геометрии линии — режущей кромки, для которой выполняется условие (7), являющейся пересечением передней и задней поверхности. Необходимо определить линию на поверхности гиперболоида, каждая точка которой является точкой касания плоскости, наклоненной к основной плоскости (XOY) под углом γ_{\min} .

Уравнение касательной плоскости к поверхности гиперболоида с равными мнимыми полуосями a в точке с координатами (x_0, y_0, z_0) имеет вид:

$$\frac{y y_0}{b^2} - \frac{x x_0 + z z_0}{a^2} = 1. {9}$$

Угол между данной касательной плоскостью и основной плоскостью z=0 определяем по формуле:

$$\cos \gamma = \pm \frac{A_1 A_2 + B_1 B_2 + C_1 C_2}{\sqrt{A_1^2 + B_1^2 + C_1^2} \times \sqrt{A_2^2 + B_2^2 + C_2^2}},$$
(10)

где:
$$A_1 = -\frac{x_0}{a^2}$$
, $B_1 = \frac{y_0}{b^2}$, $C_1 = -\frac{z_0}{a^2}$, $A_2 = 0$, $B_2 = 0$, $C_2 = 1$.

Тогда
$$\cos \gamma = \pm \frac{-\frac{z_0}{a^2}}{\sqrt{\left(-\frac{x_0}{a^2}\right)^2 + \left(\frac{y_0}{b^2}\right)^2 + \left(-\frac{z_0}{a^2}\right)^2}}$$
 (11)

Возведем обе части в квадрат, и после преобразований получим:

$$\frac{x_0^2}{a^4 \operatorname{tg}^2 \gamma} + \frac{y_0^2}{b^4 \operatorname{tg}^2 \gamma} - \frac{z_0^2}{a^4} = 0.$$
 (12)

Выражение (12) представляет собой уравнение конуса, имеющего вершину в начале координат. За направляющую кривую может быть взят эллипс с полуосями a^2 tg γ и b^2 tg γ , плоскость которого перпендикулярна оси OZ.

Множество точек, одновременно принадлежащих конусу и двуполостному гиперболоиду (рис. 1), образуют линию A – границу раздела передней и задней поверхностей.




Рис. 1. К нахождению границы между передней и задней поверхностью абразивного зерна

Выражая z_0^2 из (12), и подставляя в (4) вместо z^2 , получим:

$$y^{2} \left(\frac{b^{2} \sin^{2} \gamma - a^{2} \cos^{2} \gamma}{b^{4} \sin^{2} \gamma} \right) - \frac{x^{2}}{a^{2} \sin^{2} \gamma} = 1.$$
 (13)

Выражение (13) есть не что иное, как уравнение гиперболы, и описывает линию $\boldsymbol{\mathcal{L}}$ – проекцию линии $\boldsymbol{\mathcal{A}}$ на основную плоскость ХОУ (рис. 1). Вид линии $\boldsymbol{\mathcal{E}}$, а значит и площадь передней поверхности инструмента, в значительной мере зависит от коэффициента внешнего трения μ_1 и радиуса вершины зерна (рис. 2).




Рис. 2. Изменение формы передней поверхности зерна, в зависимости от коэффициента внешнего трения μ_1 и радиуса ρ вершины. a) $\rho = 10$ мкм; б) $\rho = 2$ мкм.

В конечном итоге это сказывается на режущей способности шлифовального круга и производительности процесса шлифования. Если линия ${\it E}$ располагается выше линии поверхности заготовки (рис. 2, a), то резания не происходит, и процесс контакта зерна и заготовки заканчивается упругой или упруго-пластической деформацией; если ниже — то будет срезаться стружка толщиной ${\it t}$ (рис. 2, б), с одновременным деформированием металла задней поверхностью (на рисунке 2 штриховкой показана форма передней поверхности зерна при коэффициенте внешнего трения $\mu_1 = 0,22$).

Следы от линий \pmb{A} и \pmb{E} , при их вращении вокруг оси OX, с радиусом, равным радиусу R шлифовального круга, будут лишь незначительно отличаться друг от друга (на рис. 2 обе линии полностью совпадают), поскольку R >> m (m — расстояние между вершинами линий \pmb{A} и \pmb{E} (рис. 1)). В связи с этим, объём снятого металла далее будем определять исходя из геометрии линии \pmb{E} .

Если принять за начало координат центр шлифовального круга, имеющего радиус R, то режущая поверхность зерна будет описываться гиперболой вида:

$$\frac{(y+\widetilde{R})^2}{\widetilde{b}^2} - \frac{x^2}{\widetilde{a}^2} = 1,$$
(14)

где \widetilde{R} — расстояние от центра шлифовального круга до геометрического центра гиперболоида $\widetilde{R} = R + b$; $\widetilde{b} = \frac{b^2 \sin \gamma}{\sqrt{b^2 \sin^2 \gamma - a^2 \cos^2 \gamma}}$; $\widetilde{a} = a \cdot \sin \gamma$; значения a и b определяются по формулам (5) и (6).

Тело металла, снятого режущей кромкой гиперболической формы, при вращении шлифовального круга вокруг оси OX с одновременным поступательным движением центра круга в направлении оси OZ (движение заготовки), параметрически описывается следующей системой уравнений:

$$\begin{cases} x = \widetilde{a} \cdot r \cdot \operatorname{sh} s & r \in [1; B] \\ y = (-\widetilde{R} + \widetilde{b} \cdot r \cdot \operatorname{ch} s) \cos p & s \in \left[-\operatorname{arch} \frac{B}{r}; \operatorname{arch} \frac{B}{r} \right] \\ z = (-\widetilde{R} + \widetilde{b} \cdot r \cdot \operatorname{ch} s) \sin p + v \cdot t & p \in \left[-\operatorname{arccos} \omega; \operatorname{arccos} \omega \right] \end{cases}$$
(15)

где c — расстояние от центра абразивного круга до шлифуемой поверхности, $c=\widetilde{R}-b-t=$ =R-t (t— глубина резания (рис. 2)); v — приведенная скорость движения заготовки, $v=\frac{R}{K}$ (K — соотношение линейных скоростей круга и заготовки $K=\frac{2\pi\,R\,n_{\kappa p}}{V_{_{3ac}}}$, K=60...80, $n_{\kappa p}$ — частота вращения круга; $V_{_{3ac}}$ — линейная скорость заготовки (при встречном шлифовании $V_{_{3ac}}>0$, при попутном $V_{_{3ac}}<0$); $B=\frac{b+t}{\widetilde{b}}$ — параметр гиперболы, вершина которой лежит на линии поверхности заготовки; $\omega=\frac{c}{\widetilde{R}-\widetilde{b}\,r\,\mathrm{ch}\,s}$ — угол поворота шлифовального круга.

Объем металла, снятого при плоском шлифовании единичным абразивным зерном с режущей кромкой гиперболической формы, определяем через тройной интеграл:

$$V = 4 \int_{1}^{B} dr \int_{0}^{\operatorname{arch} \frac{B}{r}} ds \int_{0}^{\operatorname{arccos} \omega} |J(r, s, p)| dp,$$
(16)

где J(r, s, p) – якобиан преобразования координат:

$$J(r,s,t) = \begin{vmatrix} \frac{\partial x}{\partial r} & \frac{\partial x}{\partial s} & \frac{\partial x}{\partial p} \\ \frac{\partial y}{\partial r} & \frac{\partial y}{\partial s} & \frac{\partial y}{\partial p} \\ \frac{\partial z}{\partial r} & \frac{\partial z}{\partial s} & \frac{\partial z}{\partial p} \end{vmatrix} = \widetilde{a}\widetilde{b}r\left(\frac{c}{\omega} - v\cos p\right).$$

$$(17)$$

Подставляя (17) в (16) получим:
$$V = V_1 + V_2$$
, (18)

$$V_{1} = 4 \int_{1}^{B} dr \int_{0}^{\operatorname{arch} \frac{B}{r}} ds \int_{0}^{\operatorname{arccos} \omega} \widetilde{a} \widetilde{b} r \frac{c}{\omega} dp \approx \frac{16 \widetilde{a} \widetilde{t}^{3/2}}{9} \sqrt{\widetilde{R} + c} \left(1 - \frac{\widetilde{b}}{2(\widetilde{R} + c)} \right) \cdot \operatorname{arch} B, \tag{19}$$

$$V_{2} = -4 \int_{1}^{B} dr \int_{0}^{\operatorname{arch} \frac{B}{r}} ds \int_{0}^{\operatorname{arccos} \omega} \widetilde{\omega} \widetilde{b} r v \cos p \, dp \approx$$

$$-\widetilde{a} v \widetilde{t}^{3/2} \sqrt{\frac{2}{\widetilde{R}}} \times \left[\sqrt{2(B-1)} \left(\frac{\pi}{2} - \arccos \frac{\operatorname{arch} B}{\sqrt{2(B-1)}} \right) + \sqrt{1 - \frac{\operatorname{arch}^{2} B}{2(B-1)}} \operatorname{arch} B \right]^{2}$$

$$(20)$$


где \widetilde{t} — фактическая глубина резания (толщина стружки), с учётом процессов упругопластической деформации (рис. 2, б), $\widetilde{t} = b - \widetilde{b} + t$.

Объём V_1 снимается с поверхности заготовки за счёт вращения зерна относительно оси ОХ (вращение круга), а объём V_2 — за счёт поступательного движения заготовки в направлении оси ОХ.

Зависимости объёма V снимаемой стружки единичным абразивным зерном за один оборот круга от различных параметров обработки, при варьируемых значениях коэффициента внешнего трения μ_1 между стружкой и передней поверхностью, приведены на рис. 4.

Графики показывают, что роль коэффициента трения μ_1 в процессах формирования стружки чрезвычайно высока. При $\mu_1 \approx 0.05 \div 0.1$ передняя поверхность зерна такова, что

процессы упругой и пластической деформации менее значимы, а съём стружки происходит более интенсивно. При построении графиков приняты следующие параметры (если не указано особо): $t=10\,$ мкм; $\rho=5\,$ мкм; $\varepsilon=100^\circ;\;R=10\,$ мм; $\eta=1,3$.



V - объём стружки, снимаемый единичным абразивным зерном;

t - установленная глубина резания; R - радиус шлифовального круга;

 ρ - радиус вершины; η - коэффициент усадки стружки

Рис. 3. Влияние параметров обработки на объём металла, снимаемого единичным зерном

Особый интерес представляет график, изображенный на рис. 3, в – при более высоких значениях μ_1 наблюдается максимум функции $V=f(\rho)$ (зависимость объёма стружки от радиуса вершины зерна). Зерно более округлой формы при малом коэффициенте внешнего трения способно снять больший объём, чем более острое зерно. Но при больших значениях μ_1 проекция линии раздела передней и задней поверхностей зерна на основную плоскость (линия $\boldsymbol{\mathcal{E}}$, рис. 2, а) значительно отличается от контура зерна в плане, и объём снимаемого металла снижается. Таким образом, каждому значению коэффициента внешнего трения, с учётом отдельных факторов, соответствует значение радиуса вершины зерна, при котором наблюдается наибольшая режущая способность абразивного зерна.

выводы:

- 1. Получены конкретные зависимости, позволяющие, с учётом геометрических параметров режущей кромки гиперболоидной формы, определить объём металла, снимаемого единичным абразивным зерном при плоском шлифовании за один оборот круга.
- 2. Режущая способность единичного абразивного зерна в значительной степени зависит от коэффициента внешнего трения и радиуса вершины зерна.
- 3. Каждому значению коэффициента внешнего трения соответствует радиус вершины зерна, при котором наблюдается наибольшая режущая способность зерна.

ЛИТЕРАТУРА:

- 1. **Никифоров И.П.** Шлифование глубоких отверстий малого диаметра: проблемы и решения. Псков: Изд-во политехн. ин-та, 2006. 200 с.
- 2. Филимонов Л.Н. Высокоскоростное шлифование. Л.: Машиностроение, Ленингр. отд-ние, 1979. 248 с.